

進捗レポート

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#)
[17](#) > [次へ](#)

[RSS](#) [RSSの解説へ](#)

[コメントの投稿方法の解説へ](#)

(写真をクリックすると拡大画像が別ウィンドウで表示されます。)



FRPルーバー

2007年11月13日

発信者: れい

FRPルーバーの外からの写真です。

[コメント\(0\)](#) [トラックバック\(0\)](#)



南西側外観

2007年11月13日

発信者: れい

南西側の3階から5階のアップです。
4.5階の天井の開口の形状を同じ素材としつつ三角と丸に変化させています。

[コメント\(0\)](#) [トラックバック\(0\)](#)



西側外観

2007年11月13日

発信者: れい

今日はよく晴れていました。
西側からのファサード全景です。

[コメント\(0\)](#) [トラックバック\(0\)](#)



北西側外観

2007年11月7日

発信者: れい

現況です。
中木も植えられて、ほぼ完成の姿見えています。

コメント(0) [トラックバック\(0\)](#)



アートワーク

2007年11月7日

発信者: れい

ポリカーボネートの壁に設置するアートワークを検証しています。
貼り方, 位置, バランス等の確認を行います。

コメント(0) [トラックバック\(0\)](#)



可動椅子

2007年11月2日

発信者: れい

11月に入り、備品等の施工が始まりました。
4階の多目的ホールには可動椅子が設置されます。
可動椅子, 固定椅子あわせて300人での使用が可能なホールです。

コメント(0) [トラックバック\(0\)](#)



西側外観

2007年10月28日

発信者: れい

西側外観です。
外構には、これから植栽が入ってきます。

コメント(0) [トラックバック\(0\)](#)



アートワーク

2007年10月27日

発信者: れい

敷地北西角にアートワークを設置しています。
雨の降る中での設置作業でしたが、無事完了しました。

コメント(0) [トラックバック\(0\)](#)

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) > [次へ](#)

進捗レポート

前へ < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 > 次へ

[RSS](#) [RSSの解説へ](#)
[コメントの投稿方法の解説へ](#)

(写真をクリックすると拡大画像が別ウィンドウで表示されます。)



北側外観

2007年10月25日

発信者: れい

北側外観です。
ほぼ完成形が見えています。

コメント(0) [トラックバック\(0\)](#)



ガラスフィルム03

2007年10月24日

発信者: れい

A階段の西側の学園通りに面したガラス面のフィルムです。
階段の2面のガラスとあわせて3面が、葉、枝、草の重なりとなって見えることを意図しています。

コメント(0) [トラックバック\(0\)](#)



ガラスフィルム02

2007年10月24日

発信者: れい

ガラスにフィルムを貼っている状況です。
写真は、A階段外側のフィルムです。

コメント(0) [トラックバック\(0\)](#)



ガラスフィルム01

2007年10月24日

発信者: れい

階段廻りのガラス部にはフィルムでグラフィックを施しています。
建物の印象を表現するとともに、柔らかい視線の制御としても機能します。
写真は、A階段内側のフィルムです。

コメント(0) [トラックバック\(0\)](#)



外構舗装

2007年10月20日

発信者: れい

外構の舗装が進められています。
歩道部には瓦ダストという舗装材を使用しており、車道部にはアスファルトを使用しています。

コメント(0) [トラックバック\(0\)](#)



タイルカーペット

2007年10月3日

発信者: れい

床の仕上げ材のタイルカーペットが貼り始められました。
いよいよ内部の仕上げも最終に入りました。

コメント(0) [トラックバック\(0\)](#)



体育床

2007年10月2日

発信者: れい

プラザの4階は軽運動に対応した体育仕様の床となっています。
床組みが終わり、仕上げ材のフローリングが貼られています。

コメント(0) トラックバック(0)

[前へ](#) < [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) > [次へ](#)

nmBlog v1.2.6 distributed by [SAMN Project](#)

進捗レポート

前へ < [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#)
[16](#) [17](#) > 次へ

[RSS](#) [RSSの解説へ](#)
[コメントの投稿方法の解説へ](#)

(写真をクリックすると拡大画像が別ウィンドウで表示されます。)



太陽光発電

2007年9月21日

発信者: れい

駐車場棟の屋上に太陽光発電パネルが設置されました。

コメント([0](#)) [トラックバック](#)([0](#))



入口付近

2007年9月20日

発信者: れい

建物南西側入口付近の写真です。
外構の地面など、まだ仕上がっていないところがありますが、2,3階に突き出すステップテラスなど、雰囲気がみえつつあります。

コメント([0](#)) [トラックバック](#)([0](#))



アートワーク、モニュメント検証

2007年9月19日

発信者: れい

外部に設置するモニュメントの設置場所の検証を行いました。
原寸大模型のものを持ち込み、実際の設置想定場所に置いてみて見え方などを確認しています。

コメント(0) トラックバック(0)



サイン検証

2007年9月19日

発信者: れい

プラザに設置するサインの検証を行いました。
現場内の壁に仮に設置し、大きさや色などを確認し、見にくいものなどは修正をしていきます。

コメント(0) トラックバック(0)



雨水貯留槽

2007年9月17日

発信者: れい

外構の土の下に雨水貯留槽を設置しています。
これは、雨水を直接敷地外部に流さないようにして、一度敷地内で貯めることにより、雨水排出を抑制する効果があります。

コメント(0) トラックバック(0)



南西外観

2007年9月15日

発信者: れい

プラザ棟を南西から道路を挟んで見た様子です。
2,3階には2種類のFRPルーバーが見えています。

コメント(0) トラックバック(0)

進捗レポート

前へ < [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#)
[16](#) [17](#) > 次へ

[RSS](#) [RSSの解説へ](#)
[コメントの投稿方法の解説へ](#)

(写真をクリックすると拡大画像が別ウィンドウで表示されます。)



北西外観

2007年9月14日

発信者: れい

プラザ棟の西面の足場も解体が進み、徐々に全容が外から見えてきました。

コメント(0) [トラックバック\(0\)](#)



照明

2007年9月7日

発信者: れい

メッシュ天井に照明が設置されました。
設置の仕方を試行錯誤し、メッシュ部に金属ピースを溶接にて取り付けて、そこに製作した金具をビス留めすることで固定しています。

コメント(0) [トラックバック\(0\)](#)



FRPルーバー

2007年9月4日

発信者: れい

2,3階西面の外部側には、FRPと呼ばれる繊維強化プラスチック製の板を設置します。
半透明上のもつと不透明なものを織り交ぜて、角度をつけて設置することにより日射による光を和らげるとともに、学園通りに対して建物の表情を特徴づけます。

コメント(0) トラックバック(0)



プラザ棟北面

2007年9月4日

発信者: れい

プラザ棟の北面の足場が解体され、建物の形が見えてきました。
追って手すりやルーバー等が設置されていきます。

コメント(0) トラックバック(0)



アートワークワークショップ

2007年8月30日

発信者: れい

2,3階の西側吹抜け部分にアートワークを設置します。
半谷学さんが全体の構想、製作をします。
今回アートワークに取り付ける月のイメージの作品を市民の方々に参加をしていただき、
作成しました。
半谷さんのホームページは、
<http://www.hangais.com/index.htm>
です。

コメント(0) トラックバック(0)



駐車場棟北面

2007年8月28日

発信者: れい

昨日の写真では階段部分にアルミルーバーがまだ設置されていなかったのですが、今日
設置されて、1階を除いて北面はほぼ完成の姿が見えました。

コメント(0) トラックバック(0)